【督导通报】（6 月 16 日）

对学校水电气、实验室管理安全情况进行督查的情况通报

6 月 15 日上午，副院长陈细兵组织教育督导与质量评价处等部门的同志对求实楼、创业街、学生二食堂和学生宿舍第 7 栋的水电气等安全管理情况进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

在督查中了解到，保卫处和学生工作部将安全工作做到了前面，两天前已经提前对学校各处水电、消防等设施的运行情况进行了初步排查。督查中看到，被查区域绝大部分的水电气设施运行情况良好，没有大的问题。陈细兵副院长对被督查的保卫处、学工部、后勤服务公司等各相关职能部门的同志提出了几点要求：一是本次督查并非排查，各相关职能处室还要针对各自负责的区域进行彻底的排查；二是在排查中，发现问题要及时向上级主管领导进行汇报；三是在排查中发现安全隐患要火速进行处理，不得拖延；四是要持之以恒的关注安全管理问题。

二、问题与建议

1、求实楼部分区域用电负荷较大，建议后勤服务公司进行安全处理。

2、求实楼部分教室日光灯管为吊式灯管，和房顶的连接处铁链老化严重，有掉落砸伤师生的风险，建议后勤服务公司及时进行更换或维修。

3、求实楼部分区域的玻璃和天花板有掉落风险，建议后勤服务公司加以维护。

4、学生宿舍第 7 栋的北 421 宿舍卫生间外墙面严重渗水，墙面损毁严重，插座和线路有短路风险，建议后勤服务公司及时进行维修处理，防止学生触电。

5、大部分学生宿舍消防通道的铁门容易攀爬进入，建议后勤服务公司在铁门顶部增加防盗铁刺网。

6、建议后勤服务公司请专业公司对全校的天然气管道和阀门进行一次全方位检查和维护。

教育督导与质量评价处

2021 年 6 月 16 日



陈细兵副院长组织相关职能部门集中督查



陈细兵副院长组织相关职能部门集中督查



学生宿舍第 7 栋的北 421 宿舍卫生间外墙面严重渗水