【督导通报】（11 月 26 日）

校园冬季安全隐患大排查督导通报

为贯彻落实省安委会、省教育厅有关安全工作文件精神，11 月 21 日至 26 日，保卫处牵头组织开展了 2024 年冬季校园安全隐患大排查活动，以消除各类安全隐患，筑牢校园安全防线。教育督导与质量评价处、学生工作处、物业公司、各二级学院等单位密切配合、积极参与。现将督导情况通报如下：

一、活动开展情况

活动开展动员会上，保卫处长陈四兰强调，各检查小组务必以“万无一失”为工作目标，强化“一失万无”的危机感和“时刻放心不下”的责任感，深刻汲取近期其他高校发生的校园安全事故教训，坚持预防为先、防范于未然，抓细抓实安全教育、隐患排查与问题整改等工作，多措并举确保校园平安稳定。会后，9 个检查小组分别深入教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、校园超市、产教融合大楼等场所开展地毯式排查，重点检查用电防火、危化品储存使用、食品安全、交通安全等情况。各小组对排查中发现的安全隐患和有关问题做了详实记录，保卫处汇总后均以书面形式通知相关部门和责任人限时整改。



校园冬季安全隐患大排查动员会现场

二、存在的问题及整改建议

（一）学生宿舍存在的问题及整改建议

1. 少数宿舍卫生、内务情况较差。地面没有打扫干净，生活物品摆放凌乱。被子随意掀在床上，没有规范折叠。尤其值得注意的是，不少寝室窗户紧闭，室内空气不新鲜，弥漫着一股难闻的气味。



左图：学生寝室较为凌乱　　右图：走廊里并排摆放着晾衣架

整改建议：（1）班主任、辅导员要加强学生“爱劳动、讲卫生”习惯养成教育，要求学生坚持每天打扫寝室卫生、整理内务，早晨起

床后及时开窗透气，保持室内空气清新，以利身体健康。（2）学工处要组织各二级学院学管线老师对学生寝室开展日常规督查，确保宿舍卫生整洁、内务整体到位。

2.女生衣服、鞋子较多，因寝室空间有限，不少女生宿舍外的走廊上摆放着晾衣架、鞋架，导致走廊里较为拥堵，且不利于消防安全。

整改建议：学管线老师及宿管员要加强学生消防安全教育，教育学生尽量不要将晾衣架随意摆放在走廊悬挂衣物，以免影响应急消防救援。如确实室内拥挤，晾衣架摆放在走廊务必靠墙，且只能摆放一排（不要并排摆放两排），以尽量少占走廊空间。

3.未改造的宿舍地面砖损坏、储物柜破损、床铺上下梯倾斜并生锈、水龙头损坏、洗漱台开裂等，学生寝室居住条件有待改善。

整改建议：一方面，各二级学院班主任、辅导员要告知学生，寝室设施破损要通过“丁丁平台”向后勤服务中心保修；另一方面，班主任、辅导员要向学生做好解释工作，表示明年暑假学校将集中改造一批室内设施陈旧破损的宿舍楼，要求同学们理解并克服一下目前生活的不便。

4.个别寝室存在人走电未断、电脑摆在桌上、空调未关、使用大功率吹风机、手机放在桌上、快递纸箱随意堆放等现象，安全隐患较多。

整改建议：保卫处、各二级学院要规范寝室安全管理，对学生加强用电安全、消防安全、财产安全、生命安全等方面教育，切实做到防患于未然。

（二）教学楼存在的问题及整改建议

机电工程学院一楼东北侧走廊路面磁砖损坏，地面下沉，房屋存在一定安全隐患。

整改建议：机电工程学院要积极向后勤服务中心及基建处反映，如实汇报安全隐患，力争维修改造到位；如后勤服务中心、基建处难以有效解决，可报请院务会研究解决。

（三）图书馆存在的问题及整改建议

图书馆大楼外墙有墙面砖掉落、破损现象，既存在安全隐患，也影响楼体美观。

整改建议：后勤服务中心、后勤基建处对图书馆大楼外墙装饰大理石掉落或破损情况进行摸底统计，统一进行维护。

（四）实验室存在的问题及整改建议

实验室危化品存放与高校实验室危化品存放要求存在差距，实验室安全准入、个人防护等日常安全管理工作有待加强和改进，对项目进行危险源辨识和风险测评有待加强。

整改建议：按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，教务处、保卫处要牵头组织相关单位健全实验室安全责任管理体系，全面落实《高等学校实验室安全规范》要求，务必切实做到“责任到人到岗”。

（五）学生食堂存在的问题及整改建议

学生就餐时间，个别食堂员工打饭菜时未戴口罩、帽子和手套；有的食堂食物储存冷柜卫生清洁不彻底，柜门边有黑色霉菌痕迹。

整改建议：后勤服务中心要督促食堂经营方加强员工食品安全教育、规范操作流程，同时坚持开展日常督查，发现问题限令及时整改，维护好校园食品安全。

（六）校园超市存在的问题及整改建议

超市里面西北方楼道门上了锁，楼道里堆放着杂物，消防通道不畅通。

整改建议：保卫处要督促超市经营方提高消防安全意识，尽快整改问题，做到消防楼道不堆放杂物、楼道门不上锁，确保整个楼道畅通无阻。



超市消防通道门上了锁

教育督导与质量评价处

2024 年 11 月 26 日