岳阳职业技术学院

校园安全大排查及环境卫生情况督导通报

1月12日上午，彭济红副校长带队，保卫处、基建处、学生工作处、后勤服务中心、教育督导与质量评价处及各二级学院等单位有关人员组成督导组，联合开展校园安全隐患大排查及环境卫生督查。督导组深入学生宿舍、学生食堂、超市、创业街、教学楼、实训楼、图书馆、产教融合大楼等场地，聚焦食品安全、基础设施、消防器材、电气线路、疏散通道、实验室危化品管理、高空坠物隐患等方面进行了认真排查。整体而言，校园安全工作基本落实到位，环境卫生状况较好，但也存在个别问题与不足。针对发现的问题与不足，督导组现场明确了相应的责任单位、责任人及整改时限，要求务必整改到位。现将督导具体情况通报如下：

一、后勤服务场地存在的问题及整改建议：

1.问题：学生二食堂存在一定安全隐患。食堂西侧电线乱接乱搭挂在树上，地坪下水道盖板损坏较多；室内消防通道被堆积的纸箱及其它杂物堵塞，二楼东侧安全通道垃圾成堆，通道门被锁上；电动摩托车停放在在室内充电等。



彭济红副校长率队在食堂开展安全隐患排查

整改建议：后勤服务中心尽快派专业人员将乱接乱搭的电线进行安全处置，更换下水道破损盖板；要求食堂经营方清除堆放在消防通道的纸箱、杂物，清扫干净垃圾，打开通道门锁，确保消防通道完全畅通，严禁在室内给电动摩托充电，并加强消防安全教育，提高安全防范意识。

2. 问题：创业街走廊地面瓷砖存在不同程度的破损现象，影响安全行走。

整改建议：后勤服务中心安排专人到现场查看地面瓷砖破损情况。对破损瓷砖视其破损程度采取相应的解决办法；破损程度较轻的，可撬开重新铺设加固；破损程度严重的，则更换新瓷砖重新铺设。

二、学生宿舍存的问题及整改建议：

问题：个别寝室人走电未关、空调未关，或寝室门未上锁；有的男生寝室内务凌乱，垃圾未及时清扫倾倒，且有抽烟现象；个别女生寝室前，有学生将衣服晾挂在走廊顶部的直饮水管道上。

整改建议：(1）班主任、辅导员要加强学生安全教育（包括用电安全、财产安全等）、勤俭节约教育，离开寝室务必做到人走关掉电

源、锁好寝室门，平时注意节约用水用电；教育学生讲究卫生和健康，早晨起床后坚持打扫卫生、整理内务，不抽烟、不嚼槟榔，共同营造整洁舒适的公共环境；要求学生晾晒衣服时不要将衣服挂在直饮水管道上，以免因负荷过重导致水管掉落地上甚至砸伤人，同时影响直饮水管道安全运行。（2）保卫处、学生工作处要不定期联合开展寝室安全督查，发现安全隐患或问题，及时督促整改到位，并举一反三强化安全防范意识和举措，做到防范于未然。

三、图书馆大楼存在的安全隐患及整改建议：

问题：有的办公室存在人走空调未关、门未关现象，个别办公室同时开空调、用电炉取暖。

整改建议：各机关处室负责人要叮嘱本单位人员增强安全意识和节约意识，最后一个离开办公室的人务必记得关灯、关空调并锁好办公室门，不得用电炉取暖。

四、校园环境卫生存在的问题及整改建议：

1. 问题：求证楼、求实楼后的填土区域建筑垃圾成堆成片，严重影响环境卫生和校园美观。

整改建议：基建处牵头，相关部门配合，对该区域建筑垃圾进行彻底处理，或集中清理运走，或就地挖坑掩埋，确保整个地面平整、干净。同时，严格举措、建章立制（包括在学校基建或维修合同中予以明确），要求基建（维修）承包方务必将建筑（装修）垃圾全部运往校外，严禁倾倒在校园任何地方；否则，将给予相应的经济处罚。校园施工期间，基建处要安排专人巡查，发现倾倒建筑（装修）垃圾

的现象务必进行追责处罚。

2.问题：校园绿化带有的地方有白色垃圾、快递包装盒（袋）等。

整改建议：一方面，学生工作处要督促各二级学院强化卫生责任意识，学生每天清扫垃圾务必干净彻底，同时对校园保洁工作加强督查，发现问题督促及时整改；另一方面，各二级学院要教育学生加强文明修养，养成良好的卫生习惯，必须将垃圾丢进垃圾桶，不得随意乱扔乱丢。

3.问题：图书馆后通往机电实训工厂的道路右侧树林里，多处可见生产垃圾（包括废弃的养花盒及石块等）、生活垃圾（包括塑料袋、餐厨垃圾等）。

整改建议：经了解，生产垃圾系园林基地倾倒，生活垃圾系图书馆后围墙侧门旁的早餐店所倒。后勤服务中心组织人员彻底清理清运树林里的各类垃圾；同时，告知园林基地、早餐店，要求其不得在此倾倒任何垃圾。

教育督导与质量评价处

2026 年 1 月 13 日